




Sisma 2016 L'Umbria che resiste

Chiesa di S. Agostino



CHIESA DI S. AGOSTINO - NORCIA
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA
art. 147 e art. 163 D.Lgs 50/2016 - art 6 D.L. 205/2016





La facciata prima del crollo



La facciata dopo il crollo



Macerie dopo il crollo






Dopo la rimozione delle macerie e l'avvio della messa in sicurezza



Copertura provvisoria






Puntellatura in facciata


Il ritrovamento in stato frammentario del Crocifisso ligneo del secolo XVI, attribuito all'ambito di Giovanni Teutonico, e suo trasporto al Deposito Opere mobili di Santo Chiodo a Spoleto



Ritrovamento della scultura in data 14.06.17



Movimentazione del Crocifisso, della testa e degli altri frammenti 14.06.17



Arrivo al Deposito di Santo Chiodo il 14.06.17 del corpo e della testa e il 19.06.17 di altri frammenti



La scultura e i suoi frammenti dopo l'arrivo



Sistemazione provvisoria della scultura in attesa del trasporto per il restauro



Particolare della mano destra e di altri frammenti ritrovati



Particolare della testa, parte del busto e del braccio destro



Particolare del pannello e dei piedi



Particolare della mano sinistra e della testa



Particolare del busto e del ginocchio destro

L'opera, in giacenza al deposito opere mobili di Santo Chiodo di Spoleto, è stata inserita nella progettazione di restauro finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali